



JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

31000 Osijek, I.G.Kovačića 2 / tel:031-20 50 60 / MB:1482165 / IBAN:HR5023600001831200002 / OIB:04579316822

telefon: **193**

Izvadak iz Cjenika vatrogasnih intervencija i drugih djelatnosti JVP Grada Osijeka - Servis izolacijskih aparata, maski i boca -

C) Servis izolacijskih aparata, maski i boca

Red. broj	Vrste rada i usluga	Jedinica mjere	Iznos / kn Iznos / EUR	PDV 25 %/kn PDV 25%/EUR	Ukupno /kn Ukupno/EUR
1.	Servis leđnog nosača	kom	320,00 42,47	80,00 10,62	400,00 53,09
2.	Servis plućnog automata	kom	280,00 37,16	70,00 9,29	350,00 46,45
3.	Servis zaštitne maske	kom	220,00 29,20	55,00 7,30	275,00 36,50
4.	Servis boce s komprimiranim zrakom	kom	220,00 29,20	55,00 7,30	275,00 36,50
5.	Servis ventila boce	kom	100,00 13,27	25,00 3,32	125,00 16,59
6.	Temeljni servis redukcionog ventila (nakon 10 godina)	kom	2.460,00 326,50	615,00 81,63	3.075,00 408,12
7.	Inspekcija aparata	kom	700,00 92,90	175,00 23,23	875,00 116,13
8.	Demontaža i montaža ventila boce	kom	40,00 5,31	10,00 1,33	50,00 6,64

9.	Pranje leđnog nosača	kom	60,00 7,96	15,00 1,99	75,00 9,95
10.	Pranje i čišćenje plućnog automata	kom	60,00 7,96	15,00 1,99	75,00 9,95
11.	Pranje maske	kom	60,00 7,96	15,00 1,99	75,00 9,95
12.	Punjenje boce s komprimiranim zrakom (200 i 300 bara)	kom	60,00 7,96	15,00 1,99	75,00 9,95

Opis poslova:

1. Servis leđnog nosača obuhvaća:

1.1. Inspekcija leđnog nosača:

- pregled (vizualno i detekcija kvara)
- dezinfekcija i čišćenje leđnog nosača
- kontrolno ispitivanje leđnog nosača (srednji i visoki tlak, signalna zviždaljka)

1.2. Promjena dijelova koji se zamjenjuju kod jednogodišnjeg servisa:

- ugradnja rezervnih dijelova vrši se po preporuci proizvođača aparata
- ugrađuju se isključivo originalni rezervni dijelovi proizvođača
- dijelovi koji se zamjenjuju su:
 - brtva = D – 17409 (jednom godišnje)
 - sinterfilter = R – 51806 (jednom godišnje)
 - promjena dijelova i njihova cijena uračunata je u cijenu servisa

1.3. Promjena oštećenih ili dotrajalih dijelova:

- zamjenjuju se dijelovi koji su kod detekcije kvara otkriveni kao oštećeni ili dotrajali
- zamjenjuju se isključivo originalni rezervni dijelovi
- cijena dijelova naplaćuje se po cjeniku proizvođača

2. Servis plućnog automata obuhvaća:

2.1. Inspekcija plućnog automata:

- pregled (vizualno i detekcija kvara)
 - dezinfekcija i čišćenje plućnog automata
 - kontrolno ispitivanje plućnog automata i kalibracija (srednji tlak)
- 2.2. Promjena dijelova koji se zamjenjuju kod jednogodišnjeg servisa:
- ugradnja rezervnih dijelova vrši se po preporuci proizvođača aparata
 - ugrađuju se isključivo originalni rezervni dijelovi proizvođača
 - dijelovi koji se zamjenjuju su:
 - brtva = R – 18352 (jednom godišnje)
 - membrana = 3338747 (svake 4 godine)
 - promjena dijelova i njihova cijena uračunata je u cijenu servisa
- 2.3. Promjena oštećenih ili dotrajalih dijelova:
- zamjenjuju se dijelovi koji su kod detekcije kvara otkriveni kao oštećeni ili dotrajali
 - zamjenjuju se isključivo originalni rezervni dijelovi
 - cijena dijelova naplaćuje se po cjeniku proizvođača
3. Servis zaštitne maske obuhvaća:
- 3.1. Inspekcija zaštitne maske:
- pregled (vizualno i detekcija kvara)
 - dezinfekcija i čišćenje zaštitne maske
 - kontrolno ispitivanje zaštitne maske (otvaranje pločice izdišnog ventila i nepropusnost obrazine zaštitne maske)
- 3.2. Promjena dijelova koji se zamjenjuju kod jednogodišnjeg servisa:
- ugradnja rezervnih dijelova vrši se po preporuci proizvođača aparata
 - ugrađuju se isključivo originalni rezervni dijelovi proizvođača
 - dijelovi koji se zamjenjuju su:
 - pločica ventila = R – 54170 (jednom godišnje)
 - pločica ventila 2 komada = RM – 08304 (po potrebi)
 - govorna membrana + o-ring (svakih 6 godina)
 - promjena dijelova i njihova cijena uračunata je u cijenu servisa
- 3.3. Promjena oštećenih ili dotrajalih dijelova:

- zamjenjuju se dijelovi koji su kod detekcije kvara otkriveni kao oštećeni ili dotrajali
- zamjenjuju se isključivo originalni rezervni dijelovi
- cijena dijelova naplaćuje se po cjeniku proizvođača

4. Servis boce s komprimiranim zrakom obuhvaća:

4.1. Atest boce:

- boca se atestira kod ovlaštene agencije za posude pod tlakom (OPT agencija)
- boca se atestira svakih 5 godina

4.2. Demontaža i montaža ventila boce:

- ugradnja rezervnih dijelova vrši se po preporuci proizvođača aparata
- ugrađuju se isključivo originalni rezervni dijelovi proizvođača
- dijelovi koji se zamjenjuju su:
 - o-ring = V - 11124 (svakih 5 godina)
 - promjena o-ringa i njegova cijena uračunata je u cijenu servisa

5. Servis ventila boce obuhvaća:

Zamjenu slijedećih dijelova:

- dosjed = V - 11008, V - 08017
- sinterfilter = V - 11122
- okretač ventila boce = V - 11157
- navedena cijena odnosi se na utrošeno radno vrijeme u servisu
- zamjenjuju se dijelovi koji su kod detekcije kvara otkriveni kao oštećeni ili dotrajali
- zamjenjuju se isključivo originalni rezervni dijelovi
- cijena dijelova naplaćuje se po cjeniku proizvođača

7. Inspekcija aparata vrši se nakon temeljnog servisa redukcionog ventila.

U Osijeku; 8. prosinca 2022. godine

Predsjednik vatrogasnog vijeća:
Zdravko Cveniċ, dipl. ing.